

Závady na stokách

Poř. Č.	Stoka	úsek	popis závady	Vlastník SDR	Návrh opravy	Typ komunikace	Druh povrchu
1	A	Š 5-4	Pokles nivelety	POHL	výkop	ŘSD	živice
2		Š 9-8	vysunutě potrubí v šachtě	POHL	výkop	ŘSD	živice
3		Š 9-8	Pokles nivelety	POHL	výkop	ŘSD	živice
4		Š 13-12	Uvolněná opravná vložka	POHL	rukáv	ŘSD	živice
5		Š 32-33	Proražený otvor v boku	POHL	fréza+rukáv	MK	recyklát/štěrk
7	A1	Š 11-61	vysunutě potrubí v šachtě	POHL	rukáv	ŘSD	živice
8	A4a	Š 284-283	Vyčnívající těsnění spoje	POHL	fréza+rukáv	ŘSD	živice
13	A7	Š 146-147	Posunutý spoj v šachtě	POHL	rukáv	MK	recyklát/štěrk
15	B4	Š 212-211	Prasklá odbočka	POHL	výkop	MK	živice
16	B5	Š 221-222	Deformace potrubí	POHL	výkop	MK	betonové panely
17	C	Š 121-120	Posunutý spoj	POHL	rukáv	ŘSD	afatový reckl. / Živice
18	C1	Š 132-133	kořený ve spoji + posunutý spoj	POHL	fréza+rukáv	MK	živice
19		Š 137-136	Posunutý spoj	POHL	rukáv	MK	živice
20		Š 139-138	Posunutý spoj	POHL	rukáv	MK	živice
21	D1	Š 51-500	Posunutý spoj v šachtě	POHL	rukáv	MK	živice
22		Š 503-502	Posunutý spoj v šachtě	POHL	rukáv	MK	živice
23		Š 504-503	Posunutý spoj	POHL	rukáv	MK	živice

duplikace přípojky 348

Závady na přípojkách

Poř. Č.	Stoka	č.p. / parc.	popis závady	Vlastník SDR	Návrh opravy	Typ komunikace	Druh povrchu
1	A	61	proražené potrubí	POHL	fréza+rukáv	MK	zeleň
2		392	opačný spád	POHL	výkop	ŘSD	Rygol, živice
3		137	shrnuté těsnění	POHL	fréza+rukáv	ŘSD	krajnice, zemina; možná asf.
4		214	proražené potrubí	POHL	výkop	ŘSD	živice pravděpodobně
5		373	opačný spád	POHL	výkop	ŘSD	30% štěrk 70% živice
6		226	pokles nivelety	POHL	výkop	ŘSD	živice pravděpodobně
7		128	opačný spád	POHL	výkop	ŘSD	krajnice a živice
8	A1a	93	deformace potrubí 2x	POHL	výkop	MK	zeleň, část asfalt
9	A2	78 a 44	deformace potrubí 2x	POHL	výkop	MK	štěrk
10	A4	125	deformace potrubí 3x	POHL	výkop	MK	štěrk, zeleň; část asfalt
11		297	pokles nivelety + deformace 3x	POHL	výkop	MK	20% zeleň 80% živice
12		č.e. 3	rozlomené hrdlo spoje	POHL	výkop	MK	asfalt
13	A4a	127	masivní deformace + rozlomení spoje	POHL	fréza+rukáv	ŘSD	dlažba, možná bez zásahu asf.
14		175	roztříštěná šachta	POHL	výkop	ŘSD	v zemině
17	A4a1	391	prasklé potrubí + deformace potrubí 2x	POHL	výkop	MK	štěrk, zeleň
18		376	opačný spád	POHL	výkop	MK	štěrk, zeleň
19		407	proražené potrubí	POHL	fréza+rukáv	MK	štěrk
29	B1	12	deformace potrubí	POHL	fréza+rukáv	ŘSD	krajnice, zemina
31	B4	278	deformace potrubí	POHL	výkop	MK	živice
32		100	deformace potrubí 2x	POHL	fréza+rukáv	MK	živice
33	B4a	104	deformace potrubí	POHL	fréza+rukáv	MK	štěrk (úzké!)
34	B5	348	deformace potrubí	POHL	výkop	MK	betonové panely
35		385	deformace potrubí	POHL	výkop	MK	zeleň
36	B5a	325	deformace potrubí	POHL	fréza+rukáv	MK	betonové panely
39	C	198	opačný spád	POHL	výkop	ŘSD	dlažba, možná bez zásahu asf.
40		196	pokles nivelety	POHL	výkop	ŘSD	štěrk+dlažba
41		218	opačný spád	POHL	výkop	ŘSD	zeleň+dlažba, možná bez zásahu asf.
42	C1	235	deformace potrubí + rozlomená tvarovka	POHL	výkop	MK	zemina, možná bez zásahu asf.
43	D1	80	opačný spád	POHL	výkop	MK	70% zemina 30% živice
44		259	opačný spád	POHL	výkop	ŘSD/MK	živice
45	E	96	roztříštěná šachta	POHL	výkop	MK	štěrk
46		69	deformace potrubí	POHL	výkop	MK	štěrk

spodek rukávce